



- مرور بر ظاهر کنترل کننده ها و ماسر بر اساس مکان هندسی

\* قدم اول: تعیین اهداف کنترل: معمولاً میزان فراموش (OS) میزان هدف کنترل تعیین می شود.  
 با توجه به این فراموش بر یک سیستم دو ضلعی تعریف می شود، لذا موقعی می توان از این نوع استفاده کرد که سیستم حلقه بسته دارای دو قطب غالب باشد.



« سیستم حلقه بسته فقط حاد است »  
 دو قطب می باشد

« سیستم حلقه بسته دارای دو قطب مجزا و یکی دو قطب است »  
 آن غالب می باشد (تراز محور مرده)

\* قدم دوم: تعیین محل دو قطب غالب بدین گونه که هدف کنونی صورت خط (فراموش)، برآورده شود. سپس تعیین بهره کنترل کننده بر اساس محل دو قطب غالب.

حسب استفاده از نوع فوی در نرم افزار matlab می توان تصویر زیر را عمل نمود:

۱- تابع تبدیل مدار باز حلقه کنترل با استفاده از  $t_f$  تعریف شود.

۲- با استفاده از دستور  $rlocus$  محل قطب ها مدار بسته با توجه به مقادیر  $K$  تعیین شود

$$[R, K] = rlocus(sys), \quad s_1 = -\zeta/\tau + j\sqrt{1-\zeta^2}/\tau$$

۳- بر یک خط صورت خط (مختصات با مقدار مشخص) مقدار OS از  $K$  می باشد:

$$OS = \exp\left(\frac{\pi \times \text{Re}(s_1)}{\text{Im}(s_1)}\right) \quad \leftarrow \quad \sigma_1 = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

۴- با میان یاب در راه ها  $K$  به ازای مقدار فراموش مطلوب تعیین شود.

- مورد بر حلقه کنترل کته PI بر اساس مکان هندسی

\* قدم اول: تعیین اهداف کنترلی که معمولاً میزان واکنش ( $OS$ ) و زمان نشست ( $t_s$ ) در نظر گرفته می‌شود. همان‌طور که قبلاً این اهداف نیز بر اساس سیستم به‌طور معمول بیان شده‌اند، لذا در مورد مقدمات از این بوی استفاده نمی‌کنیم بلکه به دارا دو نقطه غاب می‌باشند.

\* قدم دوم: تعیین موقعیت غاب مطلوب با توجه به اهداف کنترلی

$$OS = \exp\left(\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \Rightarrow \zeta = \frac{-\ln(OS)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(OS))^2}}$$

$$t_s = \frac{4\pi}{\zeta} \Rightarrow \tau = \frac{t_s \zeta}{4} \Rightarrow \begin{matrix} \text{مقدار} \\ \text{مطلوب} \\ \text{غاب} \end{matrix} \left[ \begin{matrix} \text{مقدار} \\ \text{مطلوب} \\ \text{غاب} \end{matrix} \right] \zeta_{1,2} = \frac{-\zeta}{\tau} \pm i \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\tau}$$

\* قدم سوم: تعیین محل صفر کنترلی کته PI  
 $G_c = K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_I s}\right) = K_c \left(\frac{s + 1/\tau_I}{s}\right)$   
 $1 + G_c G_L = 0$  معادله

داده تعیین معادله برای صفر کنترلی کته  $G_L$

طبق رابطه زده‌ها، فقط آنکه بر روی مکان قرار دارد، باید در رابطه زده‌ها حاصل شود که یعنی داریم:


$$\Delta G_c(s_1) + \Delta G_L(s_1) = -(2k+1)\pi \quad (\text{معمولاً } k=0 \text{ باشد}) \quad \text{مغرب فرض از } 180^\circ$$

بنابراین مقدار زده کنترلی کته PI را از  $s_1$  می‌توانیم بنویسیم:

$$\emptyset = \angle G_c(s_1) = -(2k+1)\pi - \Delta G_L(s_1) = \angle(s_1 + 1/\tau_I) - \angle(s_1) = \alpha - \theta$$

\* توجه:  $\alpha$  باید بزرگتر از صفر و کوچکتر از  $\theta$  باشد \*  
 $\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \emptyset + \theta > 0 \\ 0 < \alpha < \theta \end{cases}$   
 در صورتی که شرط زیر برآورده نشود، باید کنترلی کته PI نمی‌توان به اهداف

کنترلی رسید.



$$-\theta < \emptyset < 0$$

(۹)

حال می توان محل صف کنترل کته را از صورت زیر محاسبه نمود:

$$\alpha = \angle \left( s_1 + \frac{1}{\tau_L} \right) = \angle \left( \text{Re}(s_1) + i \text{Im}(s_1) + \frac{1}{\tau_L} \right), \quad \tau_L = \text{مدت زمان حقیقی است}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{Im}(s_1)}{\text{Re}(s_1) + \frac{1}{\tau_L}} \Rightarrow \tau_L = \frac{1}{\frac{\text{Im}(s_1)}{\tan \alpha} - \text{Re}(s_1)}$$

\* قدم چهارم: تعیین بهره کنترل کته با استفاده از رابطه مطلق ها

$$|G_c(s_1)| \times |G_{ol}(s_1)| = 1$$

$$\Rightarrow K_c = \frac{1}{|G_{ol}(s_1)| \times \left| 1 + \frac{1}{\tau_L s_L} \right|}$$

که بزنا نوشته شده  
یعنی برگشت  
از آن به واس

$$G_{ol} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad OS = 0.2, \quad t_s = 5$$

مثال ۱-۲:

مثال ۱-۲:  $\langle \text{example 2-1.m} \rangle$

$$P(K_c = 8.83, OS = 19.9\%), \quad PI(K_c = 3.32, \tau_L = 0.77, OS = 22.2\%)$$

در این حالت عملکرد کنترل کته PI برابر P (با تغییر offset) وابسته.

$$G_{ol} = \frac{e^{-s}}{(s+1)(s+2)} \approx \frac{(2-s)}{(s+1)(s+2)^2}, \quad OS = 0.2, \quad t_s = 10$$

پایه تغییر داری  
Inverse Response

مثال ۲-۲:  $\langle \text{example 2-2.m} \rangle$


$$P(K_c = 1.48, OS = 21.4\%), \quad PI(K_c = 1.2, \tau_L = 1.2, OS = 18.5\%)$$

در این حالت کنترل کته P دارای زیانست کمتر وابسته به مقدار offset آن می باشد.

• بنام خدا •

طرح سیستم کنترل لنگر کامپیوتر

مثال ۳-۲: طرح کنترل کننده برای یک مکان هیدرولیک دو مخزن



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{sp.gr} = 1 \\ g = 32.174 \frac{\text{ft}}{\text{s}^2} \cdot g_c = 32.174 \frac{\text{lbm} \cdot \text{ft}}{\text{lb} \cdot \text{s}^2} \\ \rho = 62.4 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3} \\ F_1(t) = C_{v1max} V_{P1}(t) \sqrt{\frac{\rho(h_1 - h_2)g}{144g_c}} \\ \Delta P_v = 5.601 \text{ psi} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 \frac{dh_1}{dt} = [F_1(t) - F_2(t)] \times \frac{1 \text{ ft}^3}{7.48 \text{ gal}}, \quad A_2 \frac{dh_2}{dt} = [F_1(t) - F_2(t)] \times \frac{1 \text{ ft}^3}{7.48 \text{ gal}} \\ \tau_v \frac{dV_{P2}(t)}{dt} = \frac{m(t)}{100} - V_{P2}(t), \quad F_2(t) = C_{v2max} V_{P2}(t) \sqrt{\Delta P_v} \\ h_{2m}(t) = \frac{100}{h_{2max} - h_{2min}} h_2(t) - \frac{100 h_{2min}}{h_{2max} - h_{2min}} \end{array} \right. \quad \text{فرآیند:}$$

سنسور ارتفاع (دینامیک اجزاء):

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 = A_2 = 20 \text{ ft}^2, \quad \bar{m} = 50\%, \quad C_{v2max} = 195, \quad \bar{F}_2 = 230.75 \text{ gpm} \\ \bar{F}_1 = \bar{F}_2 \\ \bar{V}_{P1} = 0.5, \quad C_{v1max} = 640, \quad \bar{h}_1 = 8 \text{ ft}, \quad \bar{h}_2 = 6.8 \text{ ft}, \quad \bar{V}_{P2} = 0.5, \quad \tau_v = 0.1 \text{ min} \\ h_{2max} = 12 \text{ ft}, \quad h_{2min} = 4 \text{ ft} \end{array} \right. \quad \text{مستطعات فرآیند:}$$

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = [F_1(t) - C_{v1max} V_{P1}(t) \sqrt{\frac{\rho}{144} (h_1(t) - h_2(t))}] \frac{1}{7.48} \quad \text{مدل فرآیند:}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 20 \times 7.48 \frac{dH_1}{dt} = F_1(t) - C_{v1max} \sqrt{\frac{62.4}{144}} \left[ \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} V_{P1}(t) + \frac{\bar{V}_{P1}}{2\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} H_1(t) - \frac{\bar{V}_{P1}}{2\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} H_2(t) \right] \\ 20 \times 7.48 \frac{dH_2}{dt} = C_{v1max} \sqrt{\frac{62.4}{144}} \left[ \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} V_{P1}(t) + \frac{\bar{V}_{P1}}{2\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} H_1(t) - \frac{\bar{V}_{P1}}{2\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} H_2(t) \right] \\ - C_{v2max} \sqrt{\Delta P_v} V_{P2}(t) \end{array} \right.$$

$$\left[ 20 \times 7.48 S + 640 \sqrt{\frac{62.4}{144}} \times \frac{0.5}{2 \sqrt{1.2}} \right] H_1(s) = F_i(s) - 640 \sqrt{\frac{62.4 \times 1.2}{144}} V_{P_1}(s) + \frac{640 \sqrt{\frac{62.4}{144 \times 1.2}} \times 0.5}{2} H_2(s)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} H_1(s) = \frac{K_1 F_i(s) - K_2 V_{P_1}(s) + K_3 H_2(s)}{\tau_1 s + 1} \\ \tau_1 = \frac{20 \times 7.48 \times 2}{640 \sqrt{\frac{62.4}{144 \times 1.2}} \times 0.5} = 1.556 \text{ min} , K_1 = \frac{2}{0.5 \times 640} \sqrt{\frac{144 \times 1.2}{62.4}} = 0.0104 \\ K_2 = \frac{1.2 \times 2}{0.5} = 4.8 , K_3 = 1 \end{cases}$$

$$\left[ 20 \times 7.48 S + \frac{640 \sqrt{\frac{62.4}{144 \times 1.2}} \times 0.5}{2} \right] H_2(s) = 640 \sqrt{\frac{62.4 \times 1.2}{144}} V_{P_1}(s) + \frac{640 \sqrt{\frac{62.4}{144 \times 1.2}} \times 0.5}{2} H_1(s) - 195 \sqrt{5.601} \times V_{P_2}(s)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} H_2(s) = \frac{K_4 V_{P_1}(s) + K_5 H_1(s) - K_6 V_{P_2}(s)}{\tau_2 s + 1} \\ \tau_2 = \frac{20 \times 7.48 \times 2}{640 \sqrt{\frac{62.4}{144 \times 1.2}} \times 0.5} = \tau_1 = 1.556 \text{ min} , K_4 = \frac{2 \times 1.2}{0.5} = K_2 = 4.8 , \\ K_5 = K_3 = 1 , K_6 = \frac{195 \sqrt{5.601} \times 2}{640 \times 0.5 \sqrt{\frac{62.4}{144 \times 1.2}}} = 4.8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow H_1(s) = \frac{0.0104 F_i(s) - 4.8 V_{P_1}(s) + H_2(s)}{1.556 S + 1} , (\tau_r s + 1) V_{P_2}(s) = \frac{M(s)}{100}$$


پہلے سے لکھ کر

$$\Rightarrow V_{P_2}(s) = \frac{0.01 M(s)}{(0.1 S + 1)}$$

$$H_2(s) = \frac{4.8 V_{P_1}(s) + H_1(s) - 4.8 V_{P_2}(s)}{1.556 S + 1}$$

آخری جواب:-

$$\frac{H_{2m}(s)}{H_2(s)} = K_m = \frac{100}{8}$$



مدل فرایند:

$$\frac{H_{2m}(s)}{M(s)} = \frac{\frac{-4.8 \times 100/8 \times \frac{1}{100}}{(0.13+1)(1.556s+1)}}{1 - \frac{1}{(1.556s+1)^2}}$$

ل. ده کردن توالی تبه ن:


$$\Rightarrow \frac{H_{2m}(s)}{M(s)} = \frac{-\frac{48}{8}(1.556s+1)}{(0.13+1)[(1.556s+1)^2-1]} = \frac{-0.6(1.556s+1)}{s(0.2421s^2+2.7323s+3.112)}$$

مدل افتش و  
مدل لایر:

$$\frac{H_{2m}(s)}{F(s)} = \frac{\frac{0.0104 \times 100}{8} \times \frac{1}{(1.556s+1)^2}}{1 - \frac{1}{(1.556s+1)^2}} = \frac{\frac{0.0104 \times 100}{8}}{(1.556s+1)^2 - 1}$$


$$\Rightarrow \frac{H_{2m}(s)}{F(s)} = \frac{0.13}{s(2.421s+3.112)}$$

مدل افتش و  
میزان بازخورد  
بجای



$$\frac{H_{2m}(s)}{V_{p1}(s)} = \frac{4.8(1.556s) \frac{100}{8} \times \frac{1}{(1.556s+1)^2}}{1 - \frac{1}{(1.556s+1)^2}} = \frac{93.36}{(2.421s+3.112)}$$

مدل خطی نهایی همراه با کنترل کننده:



اهداف مثال:

- ۱- یک کنترل کننده ناپررنگه طراحی مدار به ارتفاع منابع آبرسان هم، در صورت یک تغییر هم، در مقدار مقرر دارا فرارفت (overshoot) حدود ۱۰٪ باشد.
- ۲- یک کنترل کننده PI گنبد، از طریق یک مدار به ارتفاع منابع آبرسان هم، در صورت یک تغییر هم، در مقدار مقرر دارا فرارفت حدود ۱۰٪ و زمان نشست حدود ۳ دقیقه باشد.
- ۳- عملکرد سیستم کنترل طراحی، از مدار تغییرات هم، در مقدار مقرر و تغییر در دس و دوسر با هم مقایسه کنه، پاسخ ها خاصه را تجزیه و تحلیل کنه (فداهای خاصه را ارائه و شرح دهه).



تکه برنامه نوشته شده با استفاده از toolbox Control در فایل ضمیمه موجود است.  
(example 2.3.m)

در طالع کنترل کننده تناظر از مفهوم overshoot به صورت زیر استفاده می شود:

قطب ها غالب  
مار  
دبر دوم

$$s_{1,2} = -\frac{\zeta}{\tau} \pm i \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\tau}, \quad \frac{Re(s_1)}{Im(s_1)} = \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

خواص:  $OS = \exp\left(\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \Rightarrow OS = \exp\left(\frac{\pi \times Re(s_1)}{Im(s_1)}\right) \checkmark$

بنابراین از این مقایسه قلمب بهره جردان مقدار فراموشی را کب نمدا مکان هندس و مقدار فراموشی  
قاب نمدا پس با میان یاس از مقایسه حاصل مقدار بهره که از این میال فراموشی  
برابر با 10 بر و مشور قابل قاب و است

برو کنترل کنه تناظر  
(Direct)

$$OS = 0.1 \Rightarrow K_c = 19.5$$

نتیج حاصله برا

در طالع کنترل کنه PI از مفهوم قطب ها غالب استفاده شده است:

$$OS = \exp\left(\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \Rightarrow \zeta = \frac{-\ln(OS)}{\sqrt{\pi^2 + \ln(OS)^2}}$$

تصا  
غاب

$$t_s = \frac{4\tau}{\zeta} \Rightarrow \tau = \frac{t_s \zeta}{4} \Rightarrow \boxed{s_{1,2} = -\frac{\zeta}{\tau} \pm i \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\tau}}$$

نام تدین کنترل  
کنه

$$G_{OL}(s) = \text{نام تدین حلقه کنترل} \quad G_c(s) = \text{بدرج کنترل کنه}$$

مطابق قف زلویها نقطه ابرم مکان هندس قرار داشته باشد، با این رابطه زلویها صدق کنه یعنی ایم:

$$\angle G_{OL}(s_1) + \angle G_c(s_1) = -(2k+1)\pi$$

$$\Rightarrow \angle G_c(s_1) = \emptyset = -(2k+1)\pi - \angle G_{OL}(s_1) \checkmark$$

PI

$$\angle G_c(s_1) = \angle \left[ \frac{1}{s_1} \left( s_1 + \frac{1}{\tau_I} \right) \right] = \underbrace{-\angle s_1}_{\theta} + \underbrace{\angle \left( s_1 + \frac{1}{\tau_I} \right)}_{\alpha}$$



$$\Rightarrow \alpha = \angle(s_1 + 1/\tau_I) = \phi + \theta \quad \checkmark, \quad (\alpha \text{ must be greater than zero})$$

$$\tan \alpha = \frac{\operatorname{Im}(s_1 + 1/\tau_I)}{\operatorname{Re}(s_1 + 1/\tau_I)} = \frac{\operatorname{Im}(s_1)}{\operatorname{Re}(s_1) + 1/\tau_I}, \quad \tau_I \text{ is real}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tau_I} = \frac{\operatorname{Im}(s_1)}{\tan \alpha} - \operatorname{Re}(s_1)$$

$$\Rightarrow \tau_I = \frac{1}{\frac{\operatorname{Im}(s_1)}{\tan \alpha} - \operatorname{Re}(s_1)}$$

- تعیین بهره کنترل کننده با استفاده از رابطه قدر مطلق ها

$$|G_{OL} \times G_c| = 1 \Rightarrow |G_{OL}(s_1)| \times \left| K_c \left( 1 + \frac{1}{\tau_I s_1} \right) \right| = 1$$

$$\Rightarrow K_c = \frac{1}{|G_{OL}(s_1)| \times \left| 1 + \frac{1}{\tau_I s_1} \right|} \Rightarrow G_c = 5.4 \left( 1 + \frac{1}{0.46 s} \right)$$

فایل شبیه ساز مدل خطی و نیز خطی بصورت مدار بسته: 2-3 <example2-3\_close.slx>

- همانند گذر تایم جامع مشاهده می گردد مقدار فرایند ارستیم مدار بسته با استفاده از کنترلر

تکسر کمتر از 10٪ باشد، درصد ارستیم مدار بسته با استفاده از کنترلر PI


این مقدار حدود 30٪ باشد. علت این امر مربوط به صفر و قطب ها حقیقی

سیستم مدار بسته و باز که محل آنها در نواحی دایره واحد - در صورت وجود

صفر حقیقی یا یا از ارستیم حلقه بسته (صفری چپ)، میزان فرایند بسته از حد انتظار

خواهد بود (بسته به تنظیمات دیگر از محدوده 0.1 تا 1). صفری راست موجب Inverse Response می شود. (۱۳)

در مثال فوق مدل خطی فرآیند عبور دس از طریق سطح Taylor را تعین کردیم. یکدیگر  
 انواع linmod و linmod2 نیز می‌توان مدل خطی گرفته نیز خط شبه سازه را در  
 Simulink را تعین نمود. بدین منظور ابتدا مدل نیز خط شبه سازه را عبوری  
 تعریف کنیم تا ورودی‌ها و خروجی‌های آن مشخص باشد. بعد از آن



چنانچه که می‌خواهیم برگردیم مدل مذکور دارای سه ورودی  $(v_{pl}, f_i, m)$  و یک خروجی  $(h_{2m})$   
 می‌باشد. فایل مذکور با نام `example2_3_open.slx` در پوشه ارائه شده است.  
 مدل مذکور دارای سه متغیر حالت و یک خروجی است. برای تعین ترتیب متغیرهای حالت و مقدار اولیه  
 آن‌ها (نقطه تعادل) می‌توان از دستورهای زیر استفاده نمود:

`> X = Simulink.BlockDiagram.getInitialState('example2_3_open')`

`> X.signals.values`  
 $\begin{matrix} & \swarrow h_2 & \swarrow h_1 & \swarrow v_{p2} \\ [6.8; 8; 0.5] \end{matrix}$

دستور فوق مقدار اولیه بردار حالت را عبور می‌دهد زیرا از آن گرفته شده است:

حال با استفاده از دستور `linmod` مدل خطی عبور دس را حاصل می‌کنیم:

`> [a,b,c,d] = linmod('example2_3_open', [6.8; 8; 0.5], [0.5; 230.75; 50])`

$$a = \begin{bmatrix} -0.6427 & 0.6427 & -3.0849 \\ 0.6427 & -0.6427 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3.085 & 0 & 0 \\ -3.085 & 0.0067 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} 12.5 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + bu \\ y = cx \end{cases}$$

حال با استفاده از دستور tf و توان تعیین ماسین خروجی و ورودی ها را بصورت زیر تعیین نمود:

$$> sys = ss(a,b,c,d)$$

$$> Gp = tf(sys)$$

بالجاء دستورات فوق داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{H_{2m}(s)}{V_{PL}(s)} = \frac{38.56}{s + 1.285} \\ \frac{H_{2m}(s)}{F_i(s)} = \frac{0.0537}{s^2 + 1.285s} \\ \frac{H_{2m}(s)}{M(s)} = \frac{-3.856s - 2.478}{s^3 + 11.29s^2 + 12.85s} \end{array} \right.$$

مدل خطی حاصل

در فایل پیوست <example3-2-close.slx> مدل نیز خطی شده است!

خطی نمایش داده شده است.

\* \* \*

مثال (۴-۲) همانند مثال قبلی برای فرآیند تخریب داده شده در مثال (۱) یک کنترل کننده  $P$  و  $PL$  بدین اطرار  
کننده  $t_s = 2.5 \text{ min}$  و  $OV = 5\%$  باشد.

حل) که برنامه نوشته شده در فایل <example2-4.m> ارائه شده است. پارامترهای کنترل کننده  
حاصل شده عبارتند از:

$$P: \{K_c = 4.3, OV = 5\%\}$$

$$PL: \{K_c = 3.7, \tau_L = 1.14 \text{ min}, OV = 26.2\%\}$$

همانگونه که مشاهده میگردان، کنترل کننده  $PL$  بعلت وجود منحنی است در تخریب منحنی داده فرارفت  
زیادتر میباشد. بهین خطی است با استفاده از مدل خطی در فایل پیوست <example2-4-close.slx>  
مورد است.