

- نحوه تعیین فریب انتقال حرارت: همانند ذکر شده، فریب انتقال حرارت به عطف به

فریب ویسکوزیته سیال است و حرکت سیال و ضخامت لایه مرزی بستگی دارد. برای مثال

فریب انتقال حرارت عمدتاً از اعداد بدون بعد استفاده می‌گردد. در ادامه به بعضی از اعداد بدون بعد

و مفهوم آنها پرداخته شده است.

- عدد رینولدز (Reynolds):

$$Re = \frac{\rho v l}{\mu}$$

(kg/m³) ← ρ (چگالی)
 (m) ← l (طول مقطع)
 (kg/m.s) ← v (سرعت) (دیسکوری)
 (kg/m.s) ← μ (ویسکوزیته)


$$= \frac{v l}{\nu} = \frac{\text{Inertia forces}}{\text{Viscous forces}} = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی ویسکوز}}$$

(μ/ρ) ← ν Kinematic viscosity (m²/s) momentum diffusivity


- عدد رینولدز نشان دهنده رژیم جریان سیال و بابت

- 1- جریان آرام (Laminar flow)
- 2- جریان آشوبناک (turbulent flow)
- 3- جریان گذری (transition flow)

- در جریان آرام حرکت لایه سیال وجود دارد. یعنی لایه سیال با برشته متفاوتر در حرکت وابسته



- در جریان ناآرام حرکت توده‌ها سیال از نقطه آ - فقط در آن صورت دارد (eddy)



نیابراین در جریان آرام مکانیزم انتقال حرارت از طریق نفوذ مولکولی (molecular diffusion)


و بابت، در جریان ناآرام، مکانیزم انتقال حرارت از طریق حرکت eddy ها و بابت

(eddy diffusion)

حالات تجربی برای حرکت سیال بر روی سطح تخت (Flat plate) نشان داده است
 که برای $Re_x > 5 \times 10^5$ رژیم جریان ناآرام است و در صورتی که $Re_x < 5 \times 10^5$ جریان آرام است.

$$Re_x = \frac{u_{\infty} x}{\nu}$$

$x =$ فاصله از انتهای صفحه




با جریان سیال در خط خطی حالت متغیر می باشد.

$Re_d > 2300$
 $2000 < Re_d < 2300$


جریان ناآرام
 جریان آرام

$Re_d = \frac{v d}{\nu}$



Fully developed flow
 (جریان توسعه یافته)

- در جریان توسعه یافته درون خطوط لوله، سرعت سیال فقط تابع شعاع بوده و در طول لوله تغییر نمی کند.
 $\left(\frac{\partial u}{\partial z} = 0 \right)$ و $\frac{\partial u}{\partial r} = f(r)$



- توجه: معمولاً در لوله ها با طول نسبتاً زیاد (و در آن جریان سیال را توسعه یافته در نظر گرفت) صرف نظر از اثرات انتهایی و انتهای (س)

- توجه: با استفاده از تعریف عدد رینولدز از صورت زیر نیز می توان داد:

$\dot{m} = \text{mass flow (kg/s)} = \rho v A \Rightarrow Re_d = \frac{\rho v d}{\mu}$

$G = \text{مادگی جریان (mass flux)} = \frac{\dot{m}}{A} = \rho v \Rightarrow Re_d = \frac{G d}{\mu}$

- عدد پرندل (Prandtl number): این عدد بدون بعد نشان دهنده نسبت نفوذ

مومنتوم به نفوذ حرارت و باقی در صورت زیر تعریف می شود:

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu/\rho}{k/\rho c_p} = \frac{\mu c_p}{k}$$

momentum diffusivity (m^2/s)
 thermal Diffusivity (m^2/s)
 ویسکوزیته دینامیک ($\frac{kg}{m \cdot s}$)
 ظرفیت حرارتی ($\frac{J}{K \cdot kg}$)
 ضریب هدایت حرارتی ($\frac{W}{K \cdot m}$)

در مایعات که $Pr = 1$ باشد، لایه مرز انتقال مومنتوم و حرارت بر هم منطبق می باشد.
 در جامدات $Pr > 1$ لایه مرز انتقال مومنتوم بزرگتر از انتقال حرارت می باشد (البته این عدد از حقیقت حدود 0.7 باشد).

توجه: برای گازها این مال مانه هوا از 0.7 تا 0.7 $Pr \approx$
 - برای مایعات مانند آب - از 7 تا 7.0 $Pr \approx$

- بنابراین برای گازها این مال تقریباً لایه مرز انتقال حرارت و مومنتوم بر هم منطبق می باشد.
 برای مایعات محدوداً تفاوت لایه مرز انتقال مومنتوم ضریب بیشتر از لایه مرز انتقال حرارت می باشد.

- عدد ناسلت (Nusselt number): این عدد بدون بعد نشان دهنده انتقال حرارت

$$Nu = \frac{h l}{k}$$

طول مشخصه
 ضریب انتقال حرارت
 ضریب هدایت حرارتی

در رابطه تعداد درجه آزادی و معادلات تجربی از اجزای توربولنت نشان داده اند که معمولاً عدد ناسلت تابعی از Re و Pr می باشد. معادله شکل بولفوندر در ادامه تحقیق ارائه شده است.

For fully developed turbulent

flow in smooth pipes

$$Nu_d = 0.023 Re^{0.8} Pr^n$$

(Dittus & Boelter)

$$n = \begin{cases} 0.4 & \text{for heating of fluid} \\ 0.3 & \text{for cooling of fluid} \end{cases}$$

در حالت کلی معادله زیر را میتوان مورد استفاده قرار داد: $Nu_d = C Re^m Pr^n$ ، n و m با توجه داده های آزمایشگاهی مشخص میشوند.

- برای جریان لایه ای در منحنی خطی از رابطه تورزین میتوان استفاده نمود:

$$Nu_d = 4.364 \quad \text{Fully developed Laminar flow in pipes}$$

- در موانع که سطح مقطع جریان دایره ای نباشد میتوان از رابطه ذیل استفاده نمود. d_H یا قطر از نظر هیدرولیک بهر صورت زیر استفاده نمود.

$$d_H = \frac{4A}{P}$$

قطر هیدرولیک


که رابطه دیگر از آنست که میتوان به کتابها مراجعه و یا در هر سطحی بنویسند. میتوان مثال درص

کتاب "Heat transfer", McGraw-Hill

* * *

- در مثال که نحوه نوشتن موازنه انرژی برای یک طرف کاملاً همزده (همزن دار) توضیح داده شد حال اگر فرض لغتلاط کامل (مدل لومپد) برقرار نباشد نیز میتوان موازنه انرژی را برای یک مثال افزایش مورد استفاده قرار داد. برای درک بهتر این موضوع، مثالی از نحوه مدل سازی یک مبدل دوار آدرادامه توضیح داده شده است.


● مثال ۱: مدل لومپد (موازنه انرژی برای یک مبدل حرارتی دوار) بدو انتخابی فاز: مبدل حرارتی مثال



- فرضیات:
 ۱- جریان قلابی (plug flow)
 دلفن لوله دیواره وجود دارد. یعنی دگر هیچگونه تغییر دما در سطح مقطع لوله و دیواره وجود ندارد (فرد لومپد) در جهت شعاعی و دنیوانه در جهت محوری.

- ۲- دیواره پوسته کاملاً عایق نبوده است (اتلاف حرارتی محیط وجود ندارد).
- ۳- از تجمع حرارت در دیواره لوله و تبادل صرف نظر نمود (فرض Q_{BSA}) دل مقدمات هدایت لوله باید در نظر گرفته شود (از انحراف لوله هم تبادل صرف نظر نمود).
- ۴- ظرفیت حرارتی و دانسیته سیال دلفن لوله پوسته با متداول ثابت در نظر گرفت.
- ۵- ضریب انتقال حرارت دلفن لوله (h_i) و دلفن پوسته (h_o) ثابت اند.

با توجه به اینکه از تغییرات معنایی دما صرف نظر شده است، امکان انتخاب شده از لوله بصورت زیر است:



موازنه انرژی برای سیال داخل لوله:

جرم سیال داخل امکان

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\underbrace{\frac{\pi d_i^2}{4} \Delta z}_{\text{حجم امکان}} \rho \hat{C}_p T \right] = \underbrace{F \rho \hat{C}_p (T|_z - T|_{z+\Delta z})}_{\text{جرم انتقال حرارت}} + \underbrace{(q_z - q_{z+\Delta z}) \left(\frac{\pi d_i^2}{4} \right)}_{\text{سطح مقطع}} - \underbrace{h' (\pi d_i \Delta z) (T - T_{wi})}_{\text{انتقال حرارت در جهت محور}}$$

\uparrow دما دیواره داخل لوله

حال دو طرف معادله فوق را بر امکان حجم تقسیم کرده و آن را نسبت صفر می و نهیم، لذا داریم:


$$\rho \hat{C}_p \frac{\partial T}{\partial t} = \left(\frac{-F \rho \hat{C}_p}{\pi d_i^2 / 4} \right) \frac{\partial T}{\partial z} - \frac{\partial q_z}{\partial z} - \frac{4h'}{d_i} (T - T_{wi})$$

حال با توجه به اینکه انتقال حرارت در اثر حرکت سیال خنیر بیشتر از انتقال حرارت در اثر حرکت مولکولی (هدایت) خواهد بود و در آن از ترم جرم لوله را در معادله فوق صرف نظر نموده. لذا داریم:

$\frac{F}{A} = \frac{uA}{A} = u$
 سرعت سیال داخل لوله

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -u \frac{\partial T}{\partial z} - \frac{4h'}{\rho \hat{C}_p d_i} (T - T_{wi}) \quad (I)$$

- بطور مساوی بر آبیال داخل پوسته نیز می توان امان زیرا در نظر گرفت :
(از انتقال حرارت هوای در جهت خود صرف نظر شده است)



بنابراین داریم :

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\pi(D_i^2 - d_o^2)}{4} \Delta z \rho_c \hat{C}_{p_c} T_c \right] = F_c \rho_c \hat{C}_{p_c} (T_c|_{z+\Delta z} - T_c|_z) + h'_c (\pi d_o \Delta z) (T_{w_o} - T_c)$$

(سطح خارج لوله)

پس از تقسیم دو طرف معادله فوق بر امان حجم و میل دادن آن سمت صفر داریم :

$$\frac{F_c}{A_c} = \frac{u_c A_c}{A_c} = u_c \leftarrow \begin{array}{l} \text{سرعت سیال داخل} \\ \text{پوسته} \end{array}$$

$$\frac{\partial T_c}{\partial t} = u_c \frac{\partial T_c}{\partial z} + \frac{4 h'_c d_o}{(D_i^2 - d_o^2) \rho_c \hat{C}_{p_c}} (T_{w_o} - T_c) \quad (II)$$

توجه 1: u_c و u مقدار قدر مطلق سرعت سیال داخل لوله و پوسته می باشد .

توجه 2: با توجه به صرف نظر از تجمع حرارت در دیواره لوله، و توان از فریب که انتقال حرارت در معادلات (I) و (II) صورت زیر استفاده نمود. در غیر این صورت باید مانند مثال 5، موازیه از لوله را دیواره لوله نیز نوشته شود.

$$Q_{ss}: q_i (\pi d_i \Delta z) = q_o (\pi d_o \Delta z) = q_r|_r (2\pi r \Delta z)$$

$$\Rightarrow h'_i d_i (T - T_{w_i}) = h'_c d_o (T_{w_o} - T_c) = -k'_w (2r) \frac{dT_w}{dr}$$



$$\Rightarrow \frac{T - T_{w_i}}{\left(\frac{1}{h'_i d_i}\right)} = \frac{T_{w_o} - T_c}{\left(\frac{1}{h'_c d_o}\right)} = \frac{T_{w_i} - T_{w_o}}{\frac{\ln(d_o/d_i)}{2k'_w}} = \frac{T - T_c}{\frac{1}{U_o d_o}} = \frac{T - T_c}{\frac{1}{U_i d_i}}$$

$$U_i = \text{ضریب انتقال حرارت بر مبنای سطح دیواره داخلی} = \frac{1}{\frac{1}{h'} + \frac{d_i}{d_o h'_c} + \frac{d_i \ln(d_o/d_i)}{2k_w}}$$

$$U_o = \text{ضریب انتقال حرارت بر مبنای سطح دیواره خارجی} = \frac{1}{\frac{d_o}{d_i h'} + \frac{1}{h'_c} + \frac{d_o \ln(d_o/d_i)}{2k_w}}$$

$$U_o = U_i \frac{d_i}{d_o}$$


با جایگزینی روابط فوق در معادلات (I) و (II) داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial t} = -u \frac{\partial T}{\partial z} - \frac{4U_i}{d_i \rho_c \hat{c}_p} (T - T_c) & \text{B.C) } z=0, T=T_i \\ & \text{I.C) } t=0, T=f(z) \\ \frac{\partial T_c}{\partial t} = u_c \frac{\partial T_c}{\partial z} + \frac{4U_i d_i}{(d_i^2 - d_o^2) \rho_c \hat{c}_p} (T - T_c) & \text{B.C) } z=L, T_c=T_{ci} \\ & \text{I.C) } t=0, T_c=g(z) \end{cases}$$

نحوه حل عددی شبکه روش تفاضلات محدود - method of line: برای حل عددی

- در معادله اول از روش تفاضلات عقب به جلو

- در معادله دوم از روش تفاضلات پیش رو استفاده
گردد



$$\text{B.C) } T_1 = T_i, T_{cN+1} = T_{ci}$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial z} \right|_j = \frac{T_j - T_{j-1}}{\Delta z} \quad \text{تفاضلات عقب به جلو}$$


$$\left. \frac{\partial T_c}{\partial z} \right|_j = \frac{T_{c,j+1} - T_{c,j}}{\Delta z} \quad \text{تفاضلات پیش رو}$$

- بنابراین داریم (دسته معادلات Ode):

$$\begin{cases} \frac{dT_j}{dt} = -u \left(\frac{T_j - T_{j-1}}{\Delta z} \right) - \frac{4U_i}{d_i \rho_c \hat{c}_p} (T_j - T_{c,j}) & \text{for } j=2, N+1 \\ \frac{dT_{c,j-1}}{dt} = u_c \left(\frac{T_{c,j} - T_{c,j-1}}{\Delta z} \right) + \frac{4U_i d_i}{(d_i^2 - d_o^2) \rho_c \hat{c}_p} (T_{j-1} - T_{c,j-1}) \\ T_1 = T_i, T_{cN+1} = T_{ci} \quad \left(\frac{dT_j}{dt} = 0, \frac{dT_{c,j-1}}{dt} = 0 \right) \end{cases}$$

(f.f)

سوال ۷: یک مبدل حرارت لوله ای پوسته با مشخصات زیر موجود است (برای تغییر فاز):



مشخصات جریان ورودی پوسته:

$$\dot{m} = 74.08 \frac{\text{kg}}{\text{min}} = \text{دبی جرمی}$$

$$\rho = 845.7 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{دانشیه}$$

$$T_{ci} = 80^\circ\text{C} = \text{دما}$$

$$\hat{C}_p = 4016 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} = \text{ظرفیت حرارتی}$$

$$\mu = 0.0253 \frac{\text{kg}}{\text{min} \cdot \text{m}} = \text{ویسکوزیته دینامیک}$$

$$k_c' = 16.33 \frac{\text{J}}{\text{min} \cdot \text{m} \cdot \text{K}} = \text{ضریب هدایت حرارتی}$$

توجه: کلمه خالص (دما متوسط لوله و پوسته)

پوسته محاسب شده اند.

$$L = 4.5 \text{ m} = \text{طول مبدل}$$

$$D_s = 0.31 \text{ m} = \text{قطر داخلی پوسته}$$

جنس لوله ها = Carbon steel

$$k_c = 3180 \frac{\text{J}}{\text{min} \cdot \text{m} \cdot \text{K}} = \text{ضریب هدایت حرارتی لوله ها}$$

مشخصات جریان ورودی لوله ها:

$$\dot{m} = 120.1 \frac{\text{kg}}{\text{min}} = \text{دبی جرمی}$$

$$\rho = 980.3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{دانشیه}$$

$$T_i = 30^\circ\text{C} = \text{دما}$$

$$\hat{C}_p = 4178 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} = \text{ظرفیت حرارتی}$$

$$\mu = 0.04195 \frac{\text{kg}}{\text{min} \cdot \text{m}} = \text{ویسکوزیته}$$

$$k_c' = 37.45 \frac{\text{J}}{\text{min} \cdot \text{m} \cdot \text{K}} = \text{ضریب هدایت حرارتی}$$

- حساب ضريب انتقال حرارى داخل لولهها (h'):
 تعداد لولهها $N =$

$$Re_d (\text{عدد رينولدز}) = \frac{\rho u d_i}{\mu}, \quad u = \frac{\dot{m}/N}{\rho A} = \frac{\dot{m}/N}{\rho (\frac{\pi d_i^2}{4})} = 4.56 \text{ m/min}$$

$$\Rightarrow Re_d = \frac{4 \dot{m}/N}{\pi d_i \mu} = \frac{4 \times 120.1 / 288}{\pi \times 0.0109 \times 0.04195} = 1161 < 2100 \quad \text{جریان آرام} \\ \text{Laminar flow}$$

$$\Rightarrow Nu_d = 4.364 = \frac{h' d_i}{k'} \Rightarrow h' = \frac{4.364 \times 37.45}{0.0109} = 15,000 \frac{\text{J}}{\text{min} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

- حساب ضريب انتقال حرارى داخل پوسته (h'_c):

$$\text{مساحت مقطع پوسته} = \frac{\pi}{4} D_s^2 - \frac{\pi N}{4} d_o^2 = \frac{\pi}{4} (D_s^2 - N d_o^2)$$

$$u_c = \frac{\dot{m}_c}{\rho_c A_c} = \frac{74.08 \times 4}{845.7 \times \pi \times (0.31^2 - 288 \times 0.0127^2)} = 2.25 \text{ m/min}$$

$$d_H = \frac{4 A_c}{P} = \frac{\pi (D_s^2 - N d_o^2)}{\pi d_o \times N} = \frac{D_s^2 - N d_o^2}{N d_o} = 0.0136 \text{ m}$$

$$Re_c = \frac{\rho_c u_c d_H}{\mu_c} = \frac{845.7 \times 2.25 \times 0.0136}{0.0253} = 1023 < 2100 \quad \text{جریان آرام}$$

$$\Rightarrow Nu_c = 4.364 = \frac{h'_c d_H}{k'_c} \Rightarrow h'_c = \frac{4.364 \times 16.33}{0.0136} = 5,240 \frac{\text{J}}{\text{min} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

- حساب ضريب انتقال حرارى:

$$U_i = \frac{1}{\frac{1}{15,000} + \frac{0.0109}{0.0127 \times 5240} + \frac{0.0109 \ln(\frac{0.0127}{0.0109})}{2 \times 3180}} = 4,334 \frac{\text{J}}{\text{min} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

توجه کنيد که محاسبه تمام معاملات خاصه در مثال قبل جابجاء شده
 لانجا که سطح مقطع جریان در پوسته اول و سطح مقطع جابجاء شده