


سوال چهارم مدلسازی (موازنه جرم جزر همراه با واکنش شیمیایی): راکتور زیر در نظر بگیرید



در راکتور فوق این است با هیدروکسیدیم در محیط آبی واکنش داده و تولید آنان و استیدیم می نماید، واکنش مذکور بصورت زیر است:

$$A + B \rightarrow C + D$$

واکنش فوق ابتدایی بوده و سرعت آن بصورت زیر داده شده است (در دما ثابت 30 درجه سانتیگراد):

$$r_k = k C_A C_B \quad , \quad k = 8.90 \frac{m^3}{(kmol)(min)} \quad , \quad r_k = \frac{kmol}{(m^3)(min)}$$

مابقی مشخصات فزاینده بصورت زیر داده شده است:

فشار خوراک = 200 kpa ، فشار خوراک (P1)

قطر راکتور = 1.0 m ، ارتفاع آنتن قلاب = 0.5 m ، قبول در راکتور

فشار محصول = 145 kpa ، ارتفاع فاسی سیال مورد = 1.0 m ، ارتفاع آنتن قلاب

فشار خروج (P3) = 145 kpa ، قطر راکتور = 1.0 m ، ارتفاع فاسی سیال مورد = 1.0 m ، ارتفاع آنتن قلاب

فشار خوراک = 270 kpa ، فشار خروج (P2)

با توجه به آنکه جزد لیسر در سطح جویانها آب و آب است، لذا انتقال دانسیته مواد در دو طرف جویانها

مانند آب خالص در نظر گرفته می شود، لذا داریم: $\rho = 995 \frac{kg}{m^3}$ ، $\rho_p \approx 1.0$ ، دانسیته جویانها

دانسیته تولید کلید جویانها $\approx 55 \frac{kmol}{m^3}$

- معادله جرم A :

$$A \frac{dh}{dt} = \frac{(F_1 + F_2 - F_3)}{A} \quad (1) \quad \text{با توجه به این است که } P_1 > P_2$$

- معادله جرم B (موتور) :

$$\frac{d(C_{A3} Ah)}{dt} = F_1 C_{A1} + F_2 C_{A2} - F_3 C_{A3} - k C_{A3} C_{B3} Ah$$

$$\Rightarrow h \frac{dC_{A3}}{dt} + C_{A3} \frac{dh}{dt} = \frac{1}{A} (F_1 C_{A1} + F_2 C_{A2} - F_3 C_{A3}) - k C_{A3} C_{B3} h \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{dC_{A3}}{dt} = \frac{1}{Ah} \left\{ F_1 (C_{A1} - C_{A3}) + F_2 (C_{A2} - C_{A3}) \right\} - k C_{A3} C_{B3} \quad (3) \quad \text{(II)}$$

- معادله جرم B :

$$\frac{d(C_{B3} Ah)}{dt} = F_1 C_{B1} + F_2 C_{B2} - F_3 C_{B3} - k C_{A3} C_{B3} Ah$$

$$\Rightarrow h \frac{dC_{B3}}{dt} + C_{B3} \frac{dh}{dt} = \frac{1}{A} (F_1 C_{B1} + F_2 C_{B2} - F_3 C_{B3}) - k C_{A3} C_{B3} h \quad (4)$$

$$(1), (4) \Rightarrow \frac{dC_{B3}}{dt} = \frac{1}{Ah} \left\{ F_1 (C_{B1} - C_{B3}) + F_2 (C_{B2} - C_{B3}) \right\} - k C_{A3} C_{B3} \quad (5) \quad \text{(III)}$$

$$F_2(t) = C_{V2max} \left(\frac{m_2(t)}{100} \right) \sqrt{\frac{(P_2 - P_1)}{sp. gr}} \quad (6) \quad \text{(IV)}$$

- دبی عبور از شیر کنترل ۲ :
فرض: $P_1 < P_2$

$$F_3(t) = C_{V3max} \left(\frac{m_3(t)}{100} \right) \sqrt{\frac{(P_1 + sp. gr \cdot h / 1000) - P_3}{sp. gr}} \quad (7) \quad \text{(V)}$$

- دبی عبور از شیر کنترل ۳ :

$$h_m(t) = \left(\frac{h(t) - h_{min}}{h_{max} - h_{min}} \right) 100 \quad \text{VI}$$

$$\tau_m \frac{dC_{A3m}}{dt} + C_{A3m}(t) = \left(\frac{C_{A3}(t - t_0) - C_{A3min}}{C_{A3max} - C_{A3min}} \right) 100 \quad \text{VII}$$

(۱۴)

- راه دقیق (طولانی و نیازمند معادلات خاصه)

معادلات: $\tilde{h}_L = \tilde{h}_G^{ig} + (\tilde{h}_L - \tilde{h}_G^{ig})$
 (SI: J/kmol)

از طریق معادلات حالت (Equation of states) قابل حساب و ارائه (برکت - برابری) (Chemical Eng. Thermodynamics) بر مبنای

کابزا: $\tilde{h}_G = \tilde{h}_G^{ig} + (\tilde{h}_G - \tilde{h}_G^{ig})$

حساب آنتالپی گاز ایده آل:

$\tilde{h}_G^{ig} = \sum_{i=1}^{Nc} y_i \int_{T_r}^T \tilde{C}_{P,i}^{ig} dT$ ✓, $\tilde{C}_{P,i}^{ig}$ = ظرفیت حرارتی گاز ایده آل
 جزئی نام (فقط نام دات) در چند بزرگ ها بر مواد مختلف وجود دارد.

- تعریف ظرفیت حرارتی:

$\tilde{C}_P = \left(\frac{d\tilde{h}}{dT} \right)_P$ ①: تغییرات آنتالپی نسبت به دما در فشار ثابت (SI: J/kmol.K)

$\tilde{C}_V = \left(\frac{d\tilde{u}}{dT} \right)_V$ ②: تغییرات انرژی درونی نسبت به دما در حجم ثابت (SI: J/kmol.K)

- آدجا برای معادلات و جابجایی معادله $\tilde{C}_P = \tilde{C}_V + R$ ارائه می شود.
 - توجه: برای گازها ایده آل رابطه زیر مابین \tilde{C}_P و \tilde{C}_V وجود دارد:

$\hat{h} = \hat{u} + \frac{P}{\rho} \Rightarrow \tilde{h} = \tilde{u} + \frac{P}{c}$ گاز ایده آل: $PV = nRT \Leftrightarrow \frac{P}{c} = RT$ ④

SI: 8314 (J/kmol.K)

③, ④ $\Rightarrow \tilde{h} = \tilde{u} + RT \Rightarrow d\tilde{h} = d\tilde{u} + R dT$ ⑤

⑤, ⑤ $\Rightarrow \tilde{C}_P dT = \tilde{C}_V dT + R dT \Rightarrow \tilde{C}_P = \tilde{C}_V + R$ ⑥

در یک فنون برای حساب آنتالپی (انرژی درونی) کم وقت گیر بود. در نیازمند کامپیوتر و برنامه در حساب در دست مرتدان روش تقریبی زیر را دنبال نمود:

داده ها از این است \leftarrow مخلوط

- روش تقریبی محاسبه انتقالی (مخلوط مایع):

$$\begin{cases} \tilde{h}_L \approx \tilde{C}_{pL} (T_L - T_r) + \Delta h_{mix} \\ \tilde{C}_{pL} = \sum_{i=1}^{NC} \alpha_i \tilde{C}_{pLi} \end{cases}$$

(مخلوط مایع اولیه) $\Delta h_{mix} = 0$ و ثابت

- معادله عدد براین لغات نوشته شده است که ظرفیت حرارتی مایع تقریباً ثابت است.

$T_L =$ دما مخلوط مایع

- روش تقریبی محاسبه انتقالی (مخلوط گاز اولیه):

$$\tilde{h}_G \approx \tilde{h}_G^{ig} = \sum_{i=1}^{NC} y_i \left(\int_{T_r}^{T_G} \tilde{C}_{p,i}^{ig} dT \right), \quad T_G = \text{دما مخلوط گاز}$$

$$\tilde{h}_G \approx \tilde{C}_{pL} (T_G - T_r) + \tilde{\lambda}_G, \quad \tilde{\lambda}_G = \text{حرکت نهال تبخیر مخلوط مایع در دمای } T_G \left(\frac{J}{kmol} \right)$$

$$\tilde{\lambda}_G = \sum_{i=1}^{NC} y_i \tilde{\lambda}_{Gi}$$

- نحوه محاسبه ترم تبادل حرارتی بین دلفن حجم کنترل با دیواره (Q):


همانگونه که در پایین، سه روش انتقال حرارت وجود دارد که عبارتند از (Conduction heat transfer)

- ۱- انتقال حرارت از طریق هدایت (معمولاً در جامدات از این فرم استفاده می‌گردد)
- ۲- انتقال حرارت از طریق جابجایی (معمولاً در سیال و سیال در تماس با سطح جامد از این فرم استفاده می‌گردد) Convection heat transfer
- ۳- انتقال حرارت از طریق تابش (در مبدل‌ها که سطح خیره‌تاب وجود دارد از این فرم انتقال حرارت استفاده می‌گردد) Radiation heat transfer

- برای محاسبه میزان انتقال حرارت از سیال به دیواره و بالعکس معمولاً از فرم

انتقال حرارت جامد \leftarrow سیال زیر استفاده می‌گردد (Newton's cooling law)

معمولاً فرض می‌شود که در فیلیم از سیال نزدیک دیواره گرادیان دما وجود داشته و خارج از آن فیلیم دما ثابت است (به فیلیم)



(۲۸)

مذکور، فیلم انتقال حرارت گنجه و شود. هر چه این حرکت سیال زیادتر باشد،

مخاست فیلم انتقال حرارت کمتر خواهد بود. ^{اختلاف دما} ^{دما دیواره} ^{نرخ حرارت ورودی} ^{سیال} $Q = h S (T_w - T_f) = \frac{T_w - T_f}{1/hS}$ مقادیر جایگزین

$h = \text{heat transfer coefficient (SI: } \frac{J}{s \cdot m^2 \cdot K} \text{)}$ ^{جانب}
ضریب انتقال حرارت سیال و دیواره

$S = \text{heat transfer area (SI: } m^2 \text{)}$
سطح انتقال حرارت سیال و دیواره

ضریب انتقال حرارت تابع، سرعت حرکت سیال، شکل هندسی دیواره و خواص ترموفیزیکی سیال و ماده (دکتریزیت، دانسیته، ضریب هدایت حرارتی، ظرف حرارتی). در مورد نحوه محاسب h بعداً به تفصیل بحث خواهد شد.

نحوه محاسب انتقال حرارت در دیواره (جامداد): برای محاسب انتقال حرارت

در جامداد از قانون هدایت فوری بصورت زیر استفاده میشود:

$q_x \propto \frac{dT}{dx} \Rightarrow q_x = -k \frac{dT}{dx}$
 q_x ^{نرخ انتقال حرارت}
 k ^{ضریب هدایت حرارتی}
 $\frac{dT}{dx}$ ^{تغییر دما در واحد طول}
 Thermal conductivity (SI: $\frac{W}{m \cdot K}$)



$q_x \int_0^{\Delta x} dx = -k \int_{T_1}^{T_2} dT \Rightarrow q_x = \frac{T_1 - T_2}{\frac{\Delta x}{k}} \cdot l \Rightarrow Q_x = \frac{T_1 - T_2}{\frac{\Delta x}{kS}}$
 Q_x ^{مقدار انتقال حرارت}
 $\frac{\Delta x}{kS}$ ^{مقاومت هدایتی}

مقاومت هدایتی (سطح عمود بر جهت انتقال حرارت)